

同友会速報 平成19年4月5日号

恐れ入りますが、この FAX は社長様もしくは
同友会のご担当者様に、お渡しください。

有限責任中間法人日本遊技産業経者同友会
〒110-0005 東京都台東区上野 1-13-3 MYビル8F
Tel : 03 - 5688 - 3511 / Fax : 03 - 5688 - 3522

奥村遊機（株）製ぱちんこ遊技機に対する「ハンドル固定防止」 対策部品の取付けについて

標記の件につきましては、奥村遊機（株）から「当社製ぱちんこ遊技機において、下記事案に対する対策部品を製造し、各都道府県公安委員会から、本対策部品の取付けに関して『変更届』で行うことのできた」との報告が全日遊連を通じ、なされましたのでご連絡いたします。

1. 対策の目的（ハンドル固定防止）

遊技球を発射装置のハンドルの裏側に装填しハンドルを固定することができる
構造に対する対策

2. 対象機種 全61機種（中古遊技機も含む）

〔15型枠〕 53機種 〔16型枠〕 8機種

（注）今回の対象機種には枠の種類が「15型枠」と「16型枠」の2種類があり、
対策部品も型枠によって若干形状が異なります。

詳細はメーカー（当該各支店）へお問合せをお願いします。

3. 対策方法

- 1) ゴム製の対策部品（黒色）を、発射装置のハンドル回転部の裏側にある空間にはめ込む
ことで、遊技機が装填できないようにし、ハンドルが固定されるのを防ぎます。
- 2) 対象機種設置店舗からの連絡を受け、奥村販売（株）が、順次、対策部品の取付け作業
を行いますので、当該店舗はメーカー（支店）へ連絡してください。

なお、対策部品を取付けた際には、「変更届出書」の提出が必要です。

4. 対策部品費用 メーカーからの無償提供です。

5. 対策部品の取付作業開始は、4月上旬頃よりとなっておりますが、対象機種の設置台
数が多い為、多少、時間がかかる可能性があります。詳細につきましてはメーカーへご確
認ください。

以上